


Ce 17 octobre 2011: étape de tirages des cires .
Les différents éléments : La soutane, la tête et son chapeau, les chaussures, la main droite sont tirés en cire, puis vient le montage des alimentations qui permettront la coulée du bronze .
L'étape suivante est le chamotage, c'est un plâtre réfractaire qui englobe toute les cires. Il sera cuit au four à haute température. La cire s'échappe pendant cette opération qui dure environ cinq jours. .
L'étape suivante sera la coulée de bronze en fusion. Viennent l'assemblage, la ciselure et l'étape finale la patine. Ce dernier poste colorera à l'aide d'acides la soutane et ses accessoires par un couleur 2 "noir de bronze". Le visage ainsi que le mains seront de couleur 1 "vert bronze" en référence au nuancier fourni à la dernière situation. .
Joel vergne .



1

Patines vertes pour visage et mains



2

Patine noire soutane-chapeau-accessoires